

BADVATTENPROFIL, SAMMANFATTNING

Lillsand badstrand, Jakobstad

Lillsands badstrand är en naturlig sandstrand som är belägen vid Lillsand i Jakobstad. Stranden är långgrund och besöks till största delen av barnfamiljer. Vid lågvatten kan viken delvis vara tömd på vatten. Stranden harvas varje år för att förhindra igenväxt. Badområdets botten består av sand.

I anslutning till stranden finns Fäboda cafèstrand, restaurang Fäboda och toaletter samt ett campingområde för husvagnar. Söderöver finns Storsands badstrand.

Enligt gällande lagstiftning skall minst fyra prov tas per sommar. Proven tas med jämna mellanrum under badsäsongen, som infaller 15.6–31.8. Analyser görs av intestinala enterokocker och *E. coli* i badvatten, dessutom kontrolleras förekomsten av cyanobakterier vid provtagningstillfället. Hittills har inga överskridningar av åtgärdsgränserna för bakterier eller cyanobakterier förekommit vid badstranden. Badvattnets mikrobiologiska kvalitet har klassificerats som utmärkt. Klassificeringen baseras på de senaste fyra badsäsongernas kontrollplanenliga analysresultat.

Det finns inte några betydelsefulla föroreningskällor i närheten av Lillsands badstrand som sannolikt kunde försämra badvattnets kvalitet.